

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	Landratsamt Erding	42-2/1712/1722
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	Landratsamt Erding	42-2/1712/1722
Betreiber	[Name]	bam		
Standort	[Bezeichnung]	Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbausoffe		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dorfstr.	60	85435 Erding/Siglfing
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Lagerung gefährlicher Abfälle (und Aufbereitung)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1 E	5.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	06.12.2017	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Keine				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL