

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	42-2/1712/1722
Betreiber	[Name]	Wurzer Umwelt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Umladestation mit Abfallsortieranlagen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Kompostwerk 1	85462	Eitting
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Umschlagen und Behandlung von Abfällen - Lagerung		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1 G + E 8.11.2.3 G + E	5.5 5.3 a) iii)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	17.04.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL