

Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamts Erding

Name/Firma:	Standort:	Straße/Ortsteil:	Anlagen: (in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE-RL durch- geführte, unter- schiedliche Tätigkeiten)	Nr. Anhang I IE-RL (in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten)	Nr. 4. BImSchV: (Anlagenteile und Neben- einrichtungen)	Überwachung der Einleitung durch das Wasser- wirtschaftsamt	Über- wachungs- Turnus Anlage (Monate)	Nächster Über- wachungs- termin (spätestens)
Bayerische Asphaltmisch- werke GmbH & Co.KG	85435 Erding	Dorfstr. 60	Asphaltmischanlage mit Bodenwaschanlage und zeitweiliger Lagerung gefährlicher Abfälle (Lagerung)	5.5	8.12.1.1	nein	36	07.2020
Erdinger Weißbräu	85435 Erding	Franz-Brombach-Str. 1	Brauerei	6.4 b) ii)	7.27.1	nein	12	02.2020
LSL-Rhein Main GmbH & Co.KG	85459 Berglern	Gut Heinrichsruh	Tierhaltung	6.6 a)	7.1.2.1	nein	36	04.2021
Schlagmann Poroton GmbH & Co.KG	84424 Isen	Lengdorfer Str. 4	Ziegelwerk	3.5	2.10.1	nein	12	03.2021
Standortver- waltung Erding	85435 Erding	Landshuter Str. 70	Chemische Teilereinigung	2.6	3.10.1	ja	12	09.2020
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Kompostieranlage	5.3 b) i)	8.5.1	nein	36	02.2020
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Bioabfallvergärungs- anlage	5.3 b) i)	8.6.2.1	nein	12	02.2020
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Altholzauflagerungs- anlage	5.1 d) 5.3 a) iii) 5.5	8.11.2.1 8.11.2.3 8.12.1.1	nein	36	01.2022
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Anlage zur Verpressung von künstlichen Mineralfasern	5.1 d) 5.5	8.11.2.1 8.12.1.1	nein	36	04.2021
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Bodenbehandlungsanlage (Lagerung)	5.5	8.12.1.1	nein	36	02.2020
Wurzer Umwelt GmbH	85462 Eitting	Am Kompostwerk 1	Umschlagstation (Lagerung)	5.5 5.3 a) iii)	8.12.1.1 8.11.2.3	nein	36	04.2021